

Relatório Fotográfico

30 de Junho

2025

Contrato Administrativo NLC 46/2024

Empresa: LM Construções e Pavimentações LTDA

Período de Medição: 01/06/2025 a 02/07/2025

Relatório Fotográfico referente à quinta medição dos serviços de implantação de pavimentação asfáltica da estrada que liga a Rodovia Estadual MG-350 a Rodovia MG-238, incluindo todos os serviços de limpeza e preparação de terreno, escavação, aterro, subleito, sub-base, base, camada de asfalto CBUQ, drenagem em geral, passagem de gado (passa gado), bueiros celulares, revestimento de taludes e sinalização horizontal e vertical, no Município de Fortuna de Minas/MG.











Foto 05 – Locação de Container.

Foto 06 – Locação topográfica..








Foto 08 – Regularização e compactação de subleito.







Foto 09 – Regularização e compactação de subleito.

Foto 10 – Regularização e compactação de subleito.



Foto 11 – Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso.



Foto 12 – Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso.







Foto 13 – Sinalização viária.

Foto 14 – Sinalização viária.







Foto 16 – Sinalização viária.







Foto 17 – Execução de rampa 1x1.

Foto 18 – Execução de rampa 1x1.








Foto 20 – Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria.





Foto 21 – Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria.



Foto 22 – Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria.



Foto 23 – Execução de camada final de aterro.



Foto 24 – Execução de camada final de aterro..







Foto 25 – Execução de camada final de aterro.

Foto 26 – Execução de camada final de aterro.





Foto 27- Execução de camada final de aterro.

Foto 28 – Execução de camada final de aterro.





Foto 29 – Escavação vertical a céu aberto em material de 1ª categoria.



Foto 30 – Escavação vertical a céu aberto em material de 1ª categoria.








Foto 32 - Execução de camada final de aterro.





Foto 33 – Desmatamento, destocamento, limpeza de área.



Foto 34 – Desmatamento, destocamento, limpeza de área.



Foto 35 – Desmatamento, destocamento, limpeza de área.



Foto 36 – Desmatamento, destocamento, limpeza de área.





Foto 37 – Execução e compactação de subbase.



Foto 38 – Execução e compactação de subbase.



Foto 39 – Execução e compactação de subbase.



Foto 40 – Execução e compactação de subbase.







Foto 41 – Execução e compactação de sub-base.

Foto 42 – Execução e compactação de subbase.



Foto 43 - Execução e compactação de sub-base.



Foto 44 – Execução e compactação de subbase.







Foto 45 – Execução e compactação de aterro.

Foto 46 – Execução e compactação de aterro.








Foto 48 – Execução e compactação de aterro










Foto 50 – Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso.



Foto 51 – Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso.



Foto 52 – Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso.





Foto 53 – Escavação para execução de rede de tubo de concreto DN 800 mm.

Foto 54 – Escavação para execução de rede de tubo de concreto DN 800 mm.



Foto 55 – Escavação para execução de rede de tubo de concreto DN 800 mm..



Foto 56 – Execução de camada final de aterro..







Foto 57 – Execução e compactação de base.

Foto 58 – Execução e compactação de base.



Foto 59 – Execução e compactação de base.



Foto 60 – Execução e compactação de aterro.







Foto 61 – Execução e compactação de aterro.

Foto 62 – Execução e compactação de aterro.



Foto 63 – Execução e remoção de cercas e mourões.



Foto 64 – Execução e remoção de cercas e mourões.





Foto 65 – Execução e remoção de cercas e mourões.



Foto 66 – Execução e remoção de cercas e mourões.




Foto 67 – Forma e concreto para berço tubular.



Foto 68 – Forma e concreto para berço tubular.







Foto 69 – Execução de camada final de aterro.

Foto 70 – Execução de camada final de aterro.



Foto 71 – Execução de camada final de aterro.



Foto 72 – Execução de camada final de aterro.





Foto 73 – Regularização e compactação de subleito. (Pista de caminhada)



Foto 74 – Regularização e compactação de subleito. - (Pista de caminhada).



Foto 75 – Regularização e compactação de subleito. (Pista de caminhada)



Foto 76 - Tubo de concreto DN 800 mm.







Foto 77 - Tubo de concreto DN 800 mm.

Foto 78 - Tubo de concreto DN 800 mm.





Foto 79 – Execução e compactação de aterro.

Foto 80 – Execução e compactação de aterro.







Foto 81 – Execução e compactação de aterro.

Foto 82 – Regularização e compactação de subleito.



Foto 83 – Regularização e compactação de subleito.



Foto 84 – Regularização e compactação de subleito.







Foto 85 – Execução de camada final de aterro.

Foto 86 – Execução de camada final de aterro.





Foto 87 – Execução de camada final de aterro.

Foto 88 -







Foto 89 – Execução de contra-berço.

Foto 90 – Execução de contra-berço.








Foto 92 – Regularização e compactação de subleito.







Foto 93 – Regularização e compactação de subleito.

Foto 94 – Regularização e compactação de subleito.








Foto 96 – Liberação camada de subleito.







Foto 97 – Limpeza de base imprimada.

Foto 98 – Limpeza de base imprimada.







Foto 100 – Salgamento de via.





Foto 101 – Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico. (Pista de Caminhada).



Foto 102 – Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico. (Pista de Caminhada).



Foto 103 – Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico. (Pista de Caminhada).



Foto 104 – Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico. (Pista).





Foto 105 – Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico. (Pista).



Foto 106 – Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico. (Pista).



Foto 107 – Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico. (Pista).



Foto 108 – Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico. (Pista).





Foto 109 – Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico. (Pista).



Foto 110 – Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico. (Pista).



Foto 111 – Execução e compactação de subbase.



Foto 112 – Execução e compactação de subbase.







Foto 113 – Reaterro manual e compactação de vala.

Foto 114 – Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico. (Pista).





Foto 115 – Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico. (Pista).

Foto 116 – Execução e compactação de subleito.





Foto 117 – Execução e compactação de subleito.



Foto 118 – Execução e compactação de subleito.



Foto 119 – Execução e compactação de subleito.



Foto 120 – Execução e compactação de subleito.







Foto 121 – Execução de Passa gado.

Foto 122 – Execução de Passa gado.








Foto 124 – Execução e compactação de subleito.





Foto 125 – Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria para bota-fora.



Foto 126 – Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria para bota-fora.



Foto 127 – Regularização e compactação de subleito.



Foto 128 – Regularização e compactação de subleito.







Foto 129 – Execução e compactação de aterro – Trevo AMG - 350

Foto 130 – Execução e compactação de aterro – Trevo AMG - 350








Foto 132 – Execução e compactação de subbase.







Foto 133 – Execução e compactação de subbase.

Foto 134 – Execução e compactação de subbase.








Foto 136 – Execução e compactação base.







Foto 137 – Execução e compactação base.

Foto 138 – Liberação do controle tecnológico.



Foto 139 – Execução e compactação base.



Foto 140 – Execução Ala para passa gado.







Foto 141 – Imprimação (Execução e Fornecimento do Material betuminoso).

Foto 142 - Imprimação (Execução e Fornecimento do Material betuminoso).





Foto 143 - Execução e compactação base.

Foto 144 – Salgamento de via







Foto 145 – Salgamento de Via

Foto 146 – Salgamento de Via








Foto 148 – Salgamento de Via







Foto 149 – Confêrencia e nivelamento feito pela fiscalização

Foto 150 – Confêrencia e nivelamento feito pela fiscalização








Foto 152 – Liberação controle tecnológico





Foto 153 – Lastro de concreto para execução de passa gado

Foto 154 – Lastro de concreto para execução de passa gado







Foto 157 – Execução e compactação de base.

Foto 158 – Execução e compactação de base.





Foto 159 – Execução e compactação de base.

Foto 160 – Execução e compactação de base.







Foto 161 – Execução de camada final de aterro.

Foto 162 – Execução de camada final de aterro.








Foto 164 – Execução de camada final de aterro.







Foto 165 – Execução de ala pra passa gado

Foto 166 – Remoção e execução de cerca








Foto 168 – Execução e compactação de base.







Foto 169 – Execução e compactação de base.

Foto 170 – Execução e compactação de base.





Foto 171 – Execução e compactação de base.

Foto 172 – Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico.





Foto 173 – Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico.

Foto 174 – Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico.



Foto 175 – Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico.



Foto 176 – Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico.







Foto 177 – Remoção e execução de cerca

Foto 178 – Remoção e execução de cerca








Foto 180 – Imprimação (Execução e Fornecimento do Material betuminoso).







Foto 181 – Salgamento de via.

Foto 182 – Salgamento de via.







Foto 184 – Execução e compactação de base.







Foto 181 – Salgamento de via.

Foto 182 – Imprimação (Execução e Fornecimento do Material betuminoso).





Foto 183 – Reaterro manual e compactação de vala.

Foto 184 – Imprimação (Execução e Fornecimento do Material betuminoso) e Imprimação de via.



Ref.: 5ª MEDIÇÃO Data: 01/06/2025 A 02/07/2025













Foto 187 – Salgamento de via.

Foto 188 – Imprimação (Execução e Fornecimento do Material betuminoso).



Foto 189 – Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso.



Foto 190 – Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso.





Foto 191 – Controle tecnológico.

Foto 192 – Imprimação (Execução e Fornecimento do Material betuminoso).



Foto 193 – Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico.



Foto 194 – Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico.





Foto 195 – Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico.



Foto 196 – Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico.



Foto 197 – Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico.



Foto 198 – Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico.





Foto 195 – Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico.



Foto 196 – Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico.



Foto 197 – Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico.



Foto 198 – Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico.







Foto 199 – Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico.

Foto 200 – Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico.





Foto 201 – Salgamento de Via.

Foto 202 – Imprimação (Execução e Fornecimento do Material betuminoso)...





Foto 203 – Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico.



Foto 204 – Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico.




Foto 205 – Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico.



Foto 206 – Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico.